


SOIN SANS RISQUE D'AEROSOLISATION OU DE PROJECTION DE LIQUIDES BIOLOGIQUES

→ UNE FOIS LE CONTACT AVEC LE PATIENT TERMINE, PROCEDER AU DESHABILLAGE EN RESPECTANT LES ETAPES SUIVANTES

AVANT DE SORTIR DE LA CHAMBRE

Retrait de la
surblouse à
usage unique



Puis désinfection
des mains par
friction au PHA

APRES ETRE SORTI DE LA CHAMBRE

Retrait du masque
chirurgical




Puis désinfection
des mains par
friction au PHA

SOIN A RISQUE D'AEROSOLISATION OU DE PROJECTION DE LIQUIDES BIOLOGIQUES

→ UNE FOIS LE CONTACT AVEC LE PATIENT TERMINE, PROCEDER AU DESHABILLAGE EN RESPECTANT LES ETAPES SUIVANTES

AVANT DE SORTIR DE LA CHAMBRE



APRES ETRE SORTI DE LA CHAMBRE

